


COTATION FONCTIONNELLE :

Tracer sur le dessin ci-dessous les chaînes de cotes relatives aux conditions J_A (entre 32 et 33) ; J_B et J_C

DESSIN DE DÉFINITION :

- 1- En se référant au dessin ci-dessus, compléter, à la même échelle, la représentation de la vue de face de l'**arbre moteur 6** seul.
- 2- Porter sur le dessin de définition de l'arbre 6 les cotes fonctionnelles relatives aux conditions J_A , J_B et J_C .
- 3- Inscire dans l'emplacement prévu le symbole de la tolérance géométrique correspondante.

